



Stempels



Knevel

Stempels en knevel

Voor het stempelen van afsluitstoppen en persstoppen

Om te voorkomen dat afsluitstoppen of persstoppen gaan schuiven in de leiding kan er besloten worden om stempels of een knevel achter de stop te plaatsen.

Stempels kunnen door het aandraaien van de bout eenvoudig op de wand van de leiding bevestigd worden. Eén stempel houdt max. 10 kN tegen. Vanaf DN 80 te gebruiken.

Een knevel kan over de draad van de stop geschoven worden en vervolgens vastgehecht worden aan de leiding.

Stop	Knevel	Doorlaat
2" - 4"	250 x 30 x 8 mm	½"
5" - 6"	300 x 30 x 8 mm	½"
7" - 12"	450 x 50 x 10 mm	1"
12" - 16"	500 x 50 x 10 mm	1"